

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Białystok, 21 stycznia 2026 r.

Zbiorcza ocena roczna Pływalni Maniac Gym A.B.H. Leszczyńscy w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 79A za okres 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) dokonał zbiorczej oceny wody na Pływalni Maniac Gym A.B.H. Leszczyńscy w Białymstoku:

1. Zarządca pływalni odpowiedzialny za jakość wody :

Maniac Gym A.B.H. Leszczyńscy, ul. Warszawska 79A, 15-201 Białystok

2. Rodzaj niecek w pływalni:

- niecka basenu rekreacyjnego, wyposażona w urządzenia wytwarzające aerozol wodno – powietrzny, posiadająca wspólny system cyrkulacji z basenem z hydromasażem,
- niecka basenu z hydromasażem, wyposażona w urządzenia wytwarzające aerozol wodno – powietrzny, posiadająca wspólny system cyrkulacji z basenem rekreacyjnym.

3. Parametry jakości wody na pływalni oceniane na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia:

Zarządzający dokonywał pomiaru chloru wolnego, chloru związanego, pH, potencjału redox oraz temperatury wody w nieckach basenowych oraz wody z systemu cyrkulacji niecek. Pomiary dokonywane były o godzinie: 6.30, 10.30, 14.30, 18.30, czyli zgodnie z ww. rozporządzeniem. Zarządzający pływalnią dokonywał również pomiaru chloru wolnego w brodziku do płukania stóp i dokonywał zapisu tych pomiarów. Ponadto podczas pomiarów dokonywana była bieżąca obserwacja wody oraz odnotowywana przejrzystość wody.

W analizowanym okresie (01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.) nie stwierdzono widocznych zanieczyszczeń mających wpływ na zanieczyszczenie wody w niecce basenowej oraz wszelkich innych nieprawidłowości w zakresie przejrzystości wody. W pomiarach wykonanych przez zarządzającego pływalnią nie stwierdzono przekroczenia obowiązujących wymagań.

4. Wyniki badań wody na pływalni wykonane przez zarządzającego pływalnią:

Zarządzający pływalnią zlecał pobór i badanie próbek wody laboratorium GBA Polska, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo. Próbki wody były pobierane zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami badań na pływalni. W analizowanym okresie w pobranych próbkach stwierdzono, że w zakresie zbadanych parametrów woda nie odpowiadała wymaganiom ww. rozporządzenia.

W analizowanym okresie w pobranych próbkach wody stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w niecce basenu rekreacyjnego w zakresie pH,
- w niecce basenu z hydromasażem w zakresie chloru wolnego.

5. Zakres i częstotliwość wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowane metody referencyjne analiz.

Pobór próbek wody z pływalni w 2025 r. realizowany był na podstawie harmonogramu przedstawionego w dniu 18.10.2024 r., zatwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w dniu 29.11.2024 r.

Wyniki badań przekazywane były Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białymstoku zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

Badanie próbek wykonywano w laboratorium GBA Polska, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo. Laboratorium posiada akredytację – numer AB1095 wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

6. Wyniki badań wody na pływalni wykonane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

W dniu 03.11.2025 r. pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Białymstoku pobrał do badań laboratoryjnych próbki wody w Pływalni Maniac Gym A.B.H. Leszczyńscy w Białymstoku w następujących punktach:

- niecka basenu z hydromasażem,
- niecka basenu rekreacyjnego,
- system cyrkulacji basenu rekreacyjnego i basenu z hydromasażem,
- natrysk w przebieralni męskiej,
- brodzik do płukania stóp.

W badaniach stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w niecce basenu rekreacyjnego – ponadnormatywny chlor wolny i chlor związany,

- w niecce basenu z hydromasażem ponadnormatywny chlor wolny i chlor związany,
- w wodzie wprowadzanej do niecek basenowych z systemu cyrkulacji – ponadnormatywny chlor związany.

Aktualne wyniki badań wody wykonywane na zlecenie zarządzającego pływalnią umieszczane były na tablicy informacyjnej zlokalizowanej przy wejściu na pływalnię. W komunikacie na tablicy informacyjnej zarządzający pływalnią informował o spełnieniu przez wodę na pływalni wymagań określonych w rozporządzeniu lub o aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów wynikających z dokonanej przez niego oceny oraz o podjętych działaniach naprawczych i planowanym terminie doprowadzenia jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań, w przypadku niespełnienia wymagań jakościowych, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

PODSUMOWANIE

W analizowanym okresie woda nie spełniała obowiązujących wymagań w zakresie: pH (odczynu), chloru wolnego oraz chloru związanego.

Według ostatnio przestanych badań poboru próbek wody z dnia 19.12.2025 r. woda w pływalni spełniała normatywy określone w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Z wyrazami szacunku

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku**

Urszula Połowianiuk

Specjalista epidemiolog

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

